



一、概述	
国外发展现状	
current development abroad	
<mark>美国(American</mark> ) 混凝土学会(American	
concrete institute, ACI)于1958年成立火灾研	
究室,进行火灾后结构物损伤研究。其研究室配备	
一栋大型中央自动控制系统的实验室,实验室内设	
置延烧梁、楼板及墙等构件的专用瓦斯高温炉,对	
混凝土结构的耐火性能研究的成果丰硕。	

Sichuan Province Communications Department Highway Planning.

一、概述

日本(Japan) 防火研究开始于20世纪30年代,目 前设有研究及检测机构9个。

日本评估共分为2次调查,在1次调查中确定受损区域 相关外观上的损伤情况。根据1次调查结果,依受损规模和 经济性及测试效果的考虑拟定2次调查的内容。其中2次调 查中采用的手段主要有: test hammer混凝土强度测试; 中 性化测试; 混凝土钻心试件抗压测试等。流程见下图。

6

Statum Province Communications Department Highway Planning. Sichuan Province Communications Department Highway Planning.

5

.

ł

除掉破坏的 砼并修复

检测热应力



日本火灾鉴定外观调查基准表												
(Inspection process of damage to Japanese steel concrete structure)												
种		外观状态										
类	颜色	破碎	爆裂	隆起	变形	其它	等级					
柱	被浓烟熏	т	т	部分破	н							
子	成黑色	儿	<i>у</i> с	坏层	儿							
+5	被浓烟熏	ተス ምት	т	т	н		一级					
1/X	成黑色	무도 1/1ス	<i>у</i> с	<u></u>	儿		破坏					
洂	被浓烟熏	ない	H	Ŧ	Ŧ							
*	成黑色	7도1/1	<u>ال</u>	儿	儿							
柱	粉红色	ない	御小	保护层	H							
子	初红色	1110	יוליאמן	破坏	儿							
+F	黑色和棕	部分钢筋	н	т	н		— 4B					
T/X.	色	裸露	<i>Γ</i> L	<u></u>	儿		X					
	<b>油</b> 次 佣 番	大部分端	主西御	下侧出		钢筋和混凝	1 WX - M					
梁	1版/松烟黑	部破坏钢	衣山似	表面像 ト側端		土之间的粘						
	<u> </u>	成黑色 / 方裸露 /	小漆袋	可加及小		结力未降低						

日本火灾鉴定外观调查基准表 (Inspection process of damage to Japanese steel concrete												
种类			外	观状态			破坏等					
	颜色	破碎	爆裂	隆起	变形	其它	级					
柱子	淡黄色	部分钢 筋裸露	表 面 微 小爆裂	保护层完全 破坏	钢 筋 未 屈服							
板	粉 红 和 残 留 的 浓 烟 熏 成黑色	10 % 主 筋暴露	表 面 微 小爆裂	保护层完全 破坏	小 部 分 钢 筋 屈 服	箍筋暴 露,粘 结力未 降低	三级					
梁	淡黄色	下 侧 爆 裂 50% 主 筋 暴 露	表 面 微 小爆裂	保护层完全 破坏	大 部 分 主 筋 屈 服,产生 一 定 的 塔度		₩ <b>₽</b> ₩					

(	(Inspection process of damage to Japanese steel concrete structure)													
7	种													
141	类	颜色	破碎	爆裂	隆起	变形	其它	级						
1	柱	沙井	大范围	表面微	保护层完									
2	子	灰曳	爆裂	小爆裂	全破坏									
	LC	ж\т	****	严重破	表面微	保护层完		粘结力完						
1	収	₩∐	碎	小爆裂	全破坏		全丧失	山级饭						
			大部分	+ 石塗		挠度过大结								
1111	梁	淡黄	主筋暴	衣山叔		构破坏,大部								
			露	小爆殺		分主筋屈服								

10

Status Province Communications Department Highway Planaing. Skuwa Province Communications Department Highway Planaing.



	一、概述														
	澳大利亚火灾损伤分级表														
级数	等级	表面	表面颜色	裂缝	疏松	钢筋暴露									
1	轻微	有破碎	未变色	轻微	轻微	无									
2	中等	部分破碎	浅红	较大	部分	10%~25%									
3	重度	完全破碎	浅黄	宽而深	严重	25%~50%									
4	严重	完全破碎	浅黄	宽而深	严重	超过 50%									
	Classification of fire damage in Australia														
Series	Grade	Coating	Surfacial colour	Cracking	Fragment	Steel exposure									
1	Light S	ome spalling	Normal colour	Slight	Slight	None									
2	Middle I	Part spalling	Light red	Significant	Partial	10 %~25 % no bending									
3	Severe	Spalling completely	Light yellow	Expand and extend	Expand and extend	25 %~50 % less than one steel bar bending									
4	Very severe	Spalling completely	Light yellow	Expand and extend	Expand and extend	50 % more than one steel bar bending									
5010	四川會 <b>公路規</b> : 交通厅 <b>公路规</b> : Sichuan Province Comme Survey,Design And Rese	り勘察设う mications Department H arch Institute	十研究院 Ilghway Planning,			13									

一、概述

## 国内发展现状

国内研究火灾损伤评估起步较晚,1990年底公安部 四川消防所完成了"钢筋混凝土建筑结构火灾烧损程度 鉴定技术的研究",1991年底江苏省建筑科学研究院完 成了"建筑物火灾后结构受损鉴定及修复加固方法"。清 华大学、同济大学、西南交大、铁科院等单位进行了有 关混凝土结构火灾性能方面的研究,取得了一定的科研 成果。

14

16

Schuan Province Communications Department Highway Planning.



高温对钢筋和混凝土的力学性能的影响

高温下钢筋和混凝土的力学性能总体上呈现随温 度升高逐渐劣化的趋势,主要表现为随温度升高,钢 筋和混凝土的强度和弹性模量逐渐降低,混凝土的峰 值应变逐渐增大,混凝土的单轴应力一应变曲线越来 越扁平,钢筋和混凝土的粘结强度下降,极限滑移量 增加混凝土的徐变明显加快。

Schaff 公路規划勘案设计研究院 Schaff Province Communications Department Highway Planning. Schaff Newsy Design And Research Institute



## (一) 高温对混凝土力学性能的影响

混凝土受灾温度低于 300℃时,强度损失甚微; 火灾温度在300~400℃时强度降低 10 %~20 %; 400℃以上混凝土强度下降很快,表面开始出现裂缝; 600℃ 左右表面裂缝贯通,构件混凝土保护层的粘结 力遭到破坏,强度大幅度下降; 800~900℃则强度几 乎完全丧失。

18

Sall'a CAB 规划勘察设计研究院



(一) 高温对混凝土力	]学性能的影响	_
混凝土强度随温度变化的表达式	式为	
$R(T) = Ra$ $T \le 400^{\circ} C$		
R(T)/Ra = 1.6 - 0.0015T 400	$0^{\circ}$ C < T $\leq$ 800°C	
混凝土的弹性模量随温度变化规	观律表达式为:	
Ec(T)/Ec = 1.00 - 0.00175T	$T \leq 200^{\circ}$ C	
Ec(T)/Ec = 0.92 - 0.000923T	$200^{\circ}\text{C} < T \le 700^{\circ}\text{C}$	
Ec(T)/Ec = 0.25	700°C < <i>T</i>	
g则鲁公路规划勘察设计研究院 Sichuan Province Communications Department Highway Planning. Simey,Design And Research Installute		21



Sichuan Province Communications Department Highway Planning.



## (二) 高温对钢筋力学性能的影响

钢筋的屈服应变随温度的升高变化不大,高于 200℃时稍有降低。屈服强度随温度升高呈下降趋势, 非预应力钢筋在550~600℃时,强度下降50%左右, 而预应力钢筋在400℃左右时,其强度损伤达50%。

🥪 劉鼎公路規划勘察设计研究院

25

(二) 高温对银	网筋力学性能的影响	
高温后钢筋屈服强度随温度	变化的模拟方程为:	
$R_{Y}(T)/R_{Y}=1$	$T \leq 200^{\circ} \text{C}$	
$R_{\gamma}(T)/R_{\gamma} = 1.25 - 0.0016T$	$200^{\circ}C < T \le 700^{\circ}C$	
经受高温后冷拔低碳钢丝的	屈服强度 <sup><i>σ</i>0.2</sup> 随温度变化的模拟方程为:	
$\sigma_{0.2}^{T} / \sigma_{0.2} = (101.99 - 0.0377T)$	$) \times 10^{-2}$ 20°C < T ≤ 400°C	
$\sigma_{0.2}^T / \sigma_{0.2} = (139.10 - 0.144T)$	$\times 10^{-2}$ 400°C < T ≤ 900°C	
钢筋的弹性模量随温度变化	的模拟方程为:	
$Es(T)/Es = 1 - 4.86 \times 10^{-4} T$	$0^{\circ}$ C < T < 330 $^{\circ}$ C	
$Es(T)/Es = 1.515 - 1.879 \times 10$	$^{-3}T$ $330^{\circ}C \le T \le 700^{\circ}C$	
이 문학 전 문학	免税 Hanning,	26



(三) 高温对钢筋与混凝土粘结力的影响

火灾后钢筋与混凝土的粘结力的变化取决于温度、

钢筋种类。螺纹钢筋在350℃左右时与混凝土的粘结力
几乎没有降低;到450℃左右时约降低25%;700℃时降
低80%。光圆钢筋与混凝土的粘结力在100℃左右降低约
25%;到450℃时则完全丧失粘结力。

28

型票公路规划勘察设计研究院 Sichuan Province Communications Department Highway Planning, Survey Design And Research Institute









三、隧道火灾损伤评估	三、隧道火灾损伤评估
<b>2、构件受火情况调查</b> ▶划定勘察区域。 ▶构件受损情况调查。	1 辆小客车       2.5MW         1 辆大客车       5MW         2-3 辆客车       8MW         1 辆货车       15MW         1 辆公共汽车       20MW
3、构件初勘结果的分析评定	1 辆石货物的客车 20-30MW
	火火规模 Fire scale
嬰児常会路規划勘察设计研究院     Scars     Scars	일발 수 路 規 신 劫 象 设 计 研 究 院 Solum Proving Commerciations Deportment Rightway Planning. Solum Proving Commerciations Deportment Rightway Planning.







钢筋混凝土结构火灾损伤情况 Fire damage of RC concrete structure

41

43



## 三、隧道火灾损伤评估

2、确定构件内部遭受最高温度

复勘主要任务是**确定混凝土的最高受火温度**,而

要确定火灾后混凝土曾经经历的最高温度主要有三条途径:

#### →利用数值计算进行求解;

Solve problems with numerical calculation

#### ·利用构件内部温度场简化计算模型进行求解;

Solve problems with simplified model of component internal temperature field

#### •利用火灾现场试验进行求解;

Solve problems with tests at the fire scene

## 三、隧道火灾损伤评估

火灾现场试验主要有两类方法

#### 无损检测 (Nondestructive Test):

超声波探测仪法(Ultrasonic detector technology)、

红外热像技术(Infrared thermal imaging technology );

#### 破损检测 (Destructive test):

混凝土烧失量试验(RC loss on ignition test (LOI)),

取芯法(Core boring )。

#### 

## 三、隧道火灾损伤评估

目前推估混凝土最高受火温度较准确的方法是混 凝土烧失量试验,因此在复勘中应**以烧失量试验为** 主超声波法及钻芯取样法为辅。

超声波法:对混凝土损伤酥松层比较敏感,混凝 土温度较低时可以用此法来检测,但该法**对混凝土表** 层的损伤状况依赖性较大,温度高于800℃时误差较大。

44

▶ guif 会路规划勘察设计研究院 Status Province Communications Department Highway Planning.

## 三、隧道火灾损伤评估

**红外热像技术:**具有非接触,大面积扫描,灵敏 快速的特点,但是**比较偏于定性测量**,在定量方面还 有待进一步研究。

取芯法:是一种比较直观和较精确的方法,能够 提供火灾混凝土内部受损的详细资料,但当衬砌结构 受损严重时(混凝土强度低于10MPa)时,钻取完整的 芯样比较困难。



混凝土烧失量试验 RC loss on ignition test

### 试验原理 Test Theory

根据高温下水泥水化物及其衍生物分解失去结晶水, 同时混凝土中的CaCO<sub>3</sub>分解产生CO<sub>2</sub>,从而减轻其重量的 原理,首先测定不同温度所对应的烧失量,得到相应的 回归关系,然后由实际过火混凝土的烧失量大小来判断 该混凝土的最高受火温度

46

Statuan Province Communications Department Histoway Panaling



45







	衬砌结构损伤分级表 Lining damages classification														
铝作	_			-	损	伤指标特征									
坝历	损伤深	酥松深	剥落深	衬砌砼残	结构残余	砼衬砌超	火灾温	表ī	面特征						
任度	度(cm)	度 (cm)	度(cm)	余强度比	支撑能力%	声波速比	度(℃)	混凝土表面颜色	烧伤区混凝土特征						
									表层混凝土有轻微						
轻度							400		损伤,整体结构基						
损伤	3~6	2~4	基本无	>0. 7	>85	>0. 8	500	烟熏黑色	本无破坏,烧伤区						
(1)							600		域混凝土组织结构						
									基本保持原状						
									表层混凝土剥落和						
山座							600		烧酥,烧损的混凝						
中皮	6~10	4~7	0~2	0.5~0.7	70~95	0.5~0.9	700	混 凝 土 烟 熏 黑	土组织结构发生变						
	0 12	4 /	03	0.50.7	70 85	0.50.8	800	色,略带浅红色	化,呈赭红色,结						
							900		构表面有局部						
									0. 5 <sup>~</sup> 2mm 裂纹						

	衬砌结构损伤分级表 Lining damages classification												
+= //-	损伤指标特征												
顶()为 	损伤深	酥松深	剥落深	衬砌砼残	结构残余支	砼衬砌超	火灾温	表	面特征				
1王/支	度 (cm)	度(cm)	度(cm)	余强度比	撑能力%	声波速比	度(℃)	混凝土表面颜色	烧伤区混凝土特征				
严重 损伤 (111)	12~20	7~12	3~7	0. 36 <sup>~</sup> 0. 5	55~70	0. 3 <sup>~</sup> 0. 5	900 1000 1100 1200	灰白色略带浅红 色	表层混凝土剥落和 烧酥较为严重有 2 <sup>~3cm 厚的烧酥层,</sup> 混凝土组织结构发 生了显著变化.结构 表 面 有 部 分 0.5 <sup>~2mm</sup> 裂纹				
极度 损伤 (IV)	20~30	12~30	7~15	0. 2 <sup>~</sup> 0. 36	40 <sup>~</sup> 55	0. 1~0. 3	1200 1300 1400 1500	灰白色	表层混凝土剥落和 烧酥极为严重,烧酥 层厚度大于 4cm,混 凝土组织结构发生 了变质,结构表面部 分>2mm裂纹				

	损伤指标特征														
损伤	损伤深	酥松深	剥落深	衬砌砼残	结构残余	砼衬砌超	火灾温	表面	面特征						
忹涭	度 (cm)	度(cm)	度(cm)	余强度比	支撑能力%	声波速比	度(℃)	混凝土表面颜色	烧伤区混凝土特征						
破坏 (V)	>30	>30	>15	<0. 2	<40	<0. 1	1200 1300 1400 1500	灰白色	大量破坏性贯穿裂 纹,混凝土烧酥, 结构局部失稳						
		四川省公	路规划	勘察设行	十研究院				55						



## 四、结论

>(1)影响隧道衬砌结构火灾损伤程度最主要的因素是温度,不同温度量级下衬砌结构的损坏差异明显。石油产品在隧道内起火燃烧,火势极为猛烈,温度上升速度快,最高温度容易超过1300℃,甚至高达1500℃~1600℃。高温下隧道结构损坏严重,混凝土强度损失大,甚至可能完全丧失。

▶ (2) 衬砌结构损伤等级的评定一个关键的因素是衬砌结构所经历的最高温度,最高温度的确定主要有两种方法: 数值计算方法和现场勘测。



57

Sichuan Province Communications Department Highway Planning.

以确定其严重性。

四、结论

▶ (3) 火灾后对隧道衬砌结构评估主要经过初勘和复勘。

初勘主要搜集火灾现场资料以确定火灾衬砌经历的最高

温度,初步确定衬砌结构的损伤级别。复勘的主要任务

是对初勘评定为中度损坏的构件作更详细的检查和评估,

▶ (4) 某些技术方法和技术参数的选用, 拟在工程实践

中作进一步研究和检验,以期待更完善,便于操作应用。

58

i

## 四、结论

▶ (5)由国外文献可知,目前英、美、日等国所采用 的混凝土结构火灾诊断均以英国混凝土学会所提出的诊 断表及评估程序为主体,而其所采用的评估方法确偏向 定性而不够定量。本文的比较量化的评估方法,尚未涉 及二次火灾的探讨,因此,火灾混凝土的二次火灾的深 讨,将是后续研究的工作。

# 欢迎各位领导、专家指正 谢谢大家!



9 器第公路规划勘察设计研究院

59